



ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ପରିଚୟ

เข้าร่วมงานท่องเที่ยวภาคใต้ ประจำ
เดือนธันวาคม ๒๕๖๔
วันที่รับ... ๑๐.๑๒.๖๔

ถึง สำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่างๆ ในประเด็นเด็กนักเรียนถูกไฟตู้ทำน้ำเย็นดูดจนเสียชีวิตนั้น นายศิริวัฒน์ บุพมาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้สั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมศิลาราชาน์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจและปรับปรุงระบบไฟฟ้า และจุดติดตั้งตู้ทำน้ำเย็นในสถานศึกษา ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และมอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประสาน การดำเนินงานดังกล่าวกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกสังกัด และจากการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่าในส่วนของสถานศึกษาจะมีการออกดำเนินการสำรวจและตรวจสอบ สถานศึกษาในห้วงระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยใช้แบบฟอร์มการสำรวจ ดังนี้

๑. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับผิดชอบสถานศึกษาในอำเภอบ้านโโคก อำเภอหนองน้ำป่าด อำเภอท่าปลา และอำเภอทองแสงขัน (ผู้ประสานงาน นายวิษณุ บุญศิริ รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา (เทคนิค) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเมืองอุตรดิตถ์ โทร. ๐๕๖-๔๗๖-๖๖๕๓)

๒. สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ รับผิดชอบสถานศึกษาในเขตอำเภอเมือง อำเภอลับแล อำเภอตระน อำเภอพากห่า และอำเภอพิชัย (ผู้ประสานงาน นายปรีชา ภู่สมบัติชจร ผู้อำนวยการสานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. ๐๕๔-๗๑๓-๒๔๖๔)

๓. ห้องถินจังหวัดอุตรดิตถ์ รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท. จำนวน ๑๕๖ แห่ง (ผู้ประสานงาน นางสุทธิน แก้วรอด พัฒนาการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาห้องถิน โทร. ๐๕๖-๕๓๗-๙๔๕๙)

ดังนั้น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทราบ และอำนวย ความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งสามหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นด้วย รายละเอียดปรากฏตามสำเนา หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ที่ ศธ/๑๗๓๐/ว.๔๕๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ที่ส่งมา พร้อมนี้ สำหรับดำเนินขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุรูป และดำเนินการต่อไป



กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ໂທ. ០-៥៥៤០-៣០០៨ ទៅ ៣

ผู้ประสานงาน : นางสาวยุ (พร.) ใจดี-ดูลาภารกุล

(See also *Studies*)

Worship

En. a. t. 30



ที่ ศธ ๑๖๑๓๐/ว ๘๕๔

เลขที่รับ..... ๔๙๔๑
วันที่..... ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗
เวลา.....
 บ. บ. ส. ก. ก. บ.
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หมู่ ๒ ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๗๐๐๐

๒๗ มีถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การสำรวจและปรับปรุงระบบไฟฟ้าและจุดติดตั้งตู้ทำน้ำเย็นในสถานศึกษา

เรียน หัวหน้าหน่วยงาน (แนบท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการตรวจสอบไฟฟ้ารั่วในสถานศึกษา

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสือต่างๆ ในประเด็นเด็กนักเรียนถูกไฟฟ้าทำน้ำเย็นดูดจนเสียชีวิตนั้น นายศิริวัฒน์ บุปเพเริญ ผู้อำนวยการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้สั่งการให้ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมศึกษาอานิสัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจและปรับปรุงระบบไฟฟ้า และจุดติดตั้งตู้ทำน้ำเย็นในสถานศึกษา ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และมอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประสานการดำเนินงานดังกล่าวกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกสังกัด

ขอเรียนว่าจากการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่าในส่วนของสถานศึกษาจะมีการออกดำเนินการสำรวจและตรวจสอบ สถานศึกษาในห้วงระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยใช้แบบฟอร์ม การสำรวจ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้

๑. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับผิดชอบสถานศึกษาในอำเภอบ้านโคง อำเภอหนอง้ำปาด อำเภอท่าปลา และอำเภอทองแสงขัน (ผู้ประสานงาน นายวิษณุ บุญศิริ รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา (เทคโนโลยี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเมืองอุตรดิตถ์ โทร. ๐๕๖-๘๘๖-๖๖๕๓)

๒. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ รับผิดชอบสถานศึกษาในเขตอำเภอเมือง อำเภอลับแล อำเภอตรอน อำเภอพาหคำ และอำเภอพิชัย (ผู้ประสานงาน นายปรีชา ภู่สมบัติ ชาร์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. ๐๕๖-๗๐๓-๒๕๖๘)

๓. ห้องดินจังหวัดอุตรดิตถ์ รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท. จำนวน ๑๙๖ แห่ง (ผู้ประสานงาน นางสุพิน แก้วรอด ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาห้องดิน โทร. ๐๕๖-๕๓๗-๘๘๖๖)

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่าน แจ้งสถานศึกษาในสังกัดของท่านทราบ และอำนวยความสะดวก กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งสามหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณมาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสัจจา พายคำ)
ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

กลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๒ ๘๒๓๔
โทรสาร ๐ ๕๕๖๒ ๘๒๓๒

“เรียนดี มีความสุข”

บัญชีรายรื่นแบบท้ายหนังสือ ศธจ.อต. ที่ ศธจ.๖๓๓๐/วส๕๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

๓. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ เขต ๑
๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ เขต ๒
๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิเศษภูโลก อุตรดิตถ์
๖. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๙. ห้องถีนจังหวัดอุตรดิตถ์



ການສົ່ງອະນຸມາດ
Previous document Next document

העדרם נרמז בפונטונטיקה כהנתקנות מארצם

ชื่อสถานศึกษา..... ระดับ [] อนุบาล [] ปฐมวัย [] มัธยม [] ปริญญา
ประเภท[]..... ค่าวิกฤต

- | | | |
|--|---|---|
| 1. คุณภาพที่มีความเป็นเจ้าภาพที่ดี
1.1 ถูกล้ำหน้า ช้านาน.....
1.2 ขาดไม้ไม่หายตัวเป็นไปเรื่อยๆ
1.3 ใจกระวนห่วงตัวที่มีเวลาเป็นไปเรื่อยๆ
1.4 ถูกการอิทธิพล ฯ ที่มีความเสี่ยง เช่น นอตหรือเป็นไป
2. ค่าเบินการตรวจถอดปลอกกระดูกครั้ง 1 และรับประทานยาที่เก็บไว้ | <input checked="" type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ |
| | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ |
| | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ |
| | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ |

3.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของก่อสร้างบ้านพักอาศัย (BCR) ในกรุงเทพฯ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์

- ไม่มีอุปกรณ์ตัดไฟฟ้าร้า (RCD)
 - มีการติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟฟ้าร้า (RCD) สำหรับ...
 - ศึกษา RCD แล้วเข้าใจเพียงพอ การติดตั้งที่มีเดินเส้นร้า

2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับมาจากการคืนหน้าที่สำนักงานวิชาชีปุ่นกลาง

- กดติ ทราบพัฒนาที่ทัน

2.4 ດ້ວຍຄອບຈຸດຕົວສາຍຕ່າງ ທີ່ບໍ່ໄວ້ຄູນປາກນີ້

- ปักษ์ ยุคต่อๆ กัน เทปกันภาษาไทยสืบต่อมา

2.5 ตรวจสอบการต่อสายพิมพ์ ของอุปกรณ์ (การมีลักษณะเป็นการต่อสายพิมพ์ของอุปกรณ์ เช่นต่อ กับสายพิมพ์ ของระบบไฟฟ้า ในทำนองเดียวกับคลิก 3 ขา)
ดูบนหน้าจอที่ที่บันทึก

๓. การดำเนินการยกไต่สวนที่ตรวจ

- ແກ້ໄຂໃຫຍ່ ປາກວັດຈາກທຸດຕ່ອລາປ່າໄສ ຕິດຕັ້ງ RCD (ສການເຄີຍເປັນຊົງຮັກກາງປະໂຍດ)
 ອື່ນ ຈຳໄຟເມື່ອ

4. ទំនាក់ទំនងបណ្តុះបណ្តាល

- การติดตั้ง RCD เพิ่มเติม การเปลี่ยนสายไฟท่อที่เปลี่ยนสภาพ การปรับปรุงสายดินให้เป็นไปตามมาตรฐาน ในช่วงที่ปั้นไม้ติดตั้ง RCD ควรตรวจสอบไฟฟ้าร้าวด้วยไขควงเช็คไฟเป็นประจำๆ 3 เดือน

เช่น ๆ ได้แก...

ลงชื่อ..... ผู้กราบ
 (.....)
 สังกส.

ลงชื่อ..... หัวหน้าทีมตรวจสอบ
 (.....)
 สังกส.

ຕໍ່ານຫົວ.

ก้าวที่